HXES

供应概览



面向全球企业客户的电工钢采购

HXES 提供电工钢材料，并按约定图纸、规格和订单要求安排加工与交付。

取向电工钢

确认变压器应用、牌号、涂层与磁性能测试条件。

无取向电工钢

确认电机或发电机应用、尺寸与磁性能要求。

变压器铁心与叠片

确认铁心结构、叠片尺寸、装配方式和验收要求。

马达铁芯与快速打样

提交定转子图纸、材料牌号、数量及样品测试要求。

分切与剪切协调

确认宽度、公差、边缘状态、钢卷重量和包装。

HXES

下单前确认采购要求

规格优先

应用、牌号、厚度、宽度、数量、涂层、磁性能及测试条件。

质量文件

索取可提供的批次质保文件、钢卷标识、检验记录与装箱单。下单前确认验收条件。

加工范围

提交图纸、分切宽度、公差、边缘状态及叠片要求。加工可行性与范围须书面确认。

交付安排

确认包装、搬运重量限制、目的地、贸易条款和交付窗口。

商务确认

材料可用性、牌号、认证、最小订量、样品条件、加工能力及交期以具体报价和书面确认信息为准。

商务询价

https://huaxinelecsteel.com/contact